



In dieser Woche wurde das Dach des Meyerhofes von einer Fachfirma gereinigt. Hierbei wird insbesondere das Moos entfernt, was nicht nur einen optischen Effekt hat. Denn durch die Ansammlung von Moos trocknet das Dach wesentlich schlechter, welches wiederum den Wachstum von Pilzen fördert, die das Reet zersetzen. Daneben hat die Reinigung insbesondere einen Sicherheitsaspekt. Sie verhindert nämlich, dass kleinere Sträucher, die auf dem Heidefirst wachsen, die Blitzschutzanlage berühren. In diesem Fall ist die Funktion des Blitzableiters nicht gewährleistet.